ベローズ組立について

分割位置までの加工
（本製品の場合は4段の為、8パーツ製作）
その後、パーツごとの組立を行う